國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	圖書館六樓 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	2	圖書館三樓 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	3	圖書館二樓 飲水機	25	<1	111.05.19	符合規定
	4	圖書館一樓 飲水機	70	<1	111.05.19	符合規定
	5	理學大樓F棟二樓生科系辦公室外 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	6	研究大樓一樓電梯旁 飲水機	10	<1	111.05.19	符合規定
	7	研究大樓八樓樓梯口 飲水機	$6.6*10^2$	<1	111.05.19	符合規定
	8	研究大樓七樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	9	研究大樓六樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	10	研究大樓五樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	11	研究大樓四樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	12	研究大樓三樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
	13	研究大樓二樓樓梯口 飲水機	<5	<1	111.05.19	符合規定
		以下空白				

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用
檢驗報告書章
負責人:陳雅泱
檢驗室主任:陳慶洲

台技水質環保科技檢驗室　製表