

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	行政大樓三樓秘書室第三組NO. L19 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	2	行政大樓三樓師培中心外NO. L18 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	3	行政大樓三樓課務組內NO. L17 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	4	行政大樓三樓課務組外NO. L16 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	5	行政大樓二樓教務長室NO. L13 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	6	行政大樓二樓研究生教務組外NO. L11 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	7	行政大樓二樓研究生教務組內NO. L12 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	8	行政大樓二樓通識中心NO. L14 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	9	行政大樓二樓校長室NO. L9 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	10	行政大樓二樓秘書室第一組NO. L10 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	11	行政大樓二樓李副校長室NO. L6 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	12	行政大樓二樓宋副校長室NO. L7 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	13	行政大樓二樓印副校長室NO. L8 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	14	行政大樓一樓第二會議室NO. L4 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	15	貳樓餐廳二樓生輔組NO. L79 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	16	一樓健康中心NO. L58 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	17	四樓健康中心辦公室 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	18	樂智樓三樓藝術學院會議室NO. L83 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	19	樂智樓三樓營繕組NO. L84 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	20	樂智樓二樓資產經營管理組外NO. L80 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	21	樂智樓二樓總務組內NO. L82 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	22	樂智樓二樓採購組內NO. L81 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	23	一樓文薈廳內NO. L87 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	24	行政大樓一樓生輔組外NO. L1 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	25	行政大樓一樓教務處內NO. L2 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	26	體育館三樓女廁外NO. L30 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	27	體育館四樓樓梯口NO. L34 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	28	音樂大樓一樓 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	29	音樂大樓三樓NO. L89 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	30	青田街5巷3號四樓NO. L7 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	31	青田街5巷1號四樓 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	32	青田街5巷6號一樓NO. L1 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	33	青田街5巷6號六樓NO. L4 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	34	青田街5巷6號五樓NO. L6 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	35	青田街5巷6號四樓NO. L5 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	36	青田街5巷6號三樓NO. L3 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	37	青田街5巷6號二樓NO. L2 飲水機	<1	112.02.15	符合規定

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用章
 負責人：陳雅決
 實驗室主任：陳慶洲