

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	理學大樓B棟一樓健康中心內 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	2	理學大樓A棟二樓走廊 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	3	理學大樓A棟三樓走廊 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	4	理學大樓A棟四樓走廊 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	5	中正堂B ₁ 重訓室 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	6	中正堂一樓男廁外 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	7	中正堂一樓女廁外 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	8	行政大樓一樓郵局前 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	9	行政大樓B ₁ 外勤班休息室 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	10	行政大樓四樓廁所外 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	11	行政大樓三樓茶水間 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	12	行政大樓三樓廁所外 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
	13	行政大樓二樓廁所外 飲水機	<1	112.02.15	符合規定
		以下空白			

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人: 陳雅決

檢驗室主任: 陳慶洲

檢專
報用
告書
章

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群: 6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表