

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	進修學院十一樓走廊NO. L53 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	2	進修學院十樓走廊(左)NO. L52 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	3	進修學院十樓走廊(右)NO. L55 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	4	進修學院九樓走廊NO. L51 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	5	進修學院八樓走廊(左)NO. L50 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	6	進修學院八樓走廊(右)NO. L49 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	7	進修學院七樓走廊(左)NO. L48 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	8	進修學院七樓走廊(右)NO. L47 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	9	進修學院六樓走廊(左)NO. L46 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	10	進修學院六樓走廊(右)NO. L45 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	11	美術館七樓儲藏室 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	12	美術館七樓梯間 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	13	美術館六樓梯間 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	14	美術館二樓哺乳室 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	15	科技大樓五樓NO. 98 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	16	科技大樓四樓NO. 97 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	17	科技大樓三樓NO. 96 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	18	科技大樓二樓NO. 60 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	19	科技大樓一樓NO. 94 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	20	汽車工廠一樓NO. 61 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	21	汽車工廠三樓NO. 62 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	22	機械大樓五樓NO. 59 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	23	機械大樓三樓NO. 58 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	24	機械大樓二樓NO. 57 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	25	教育大樓十樓NO. 72 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	26	教育大樓九樓NO. 70 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	27	教育大樓九樓NO. 71 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	28	教育大樓八樓NO. 69 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	29	教育大樓八樓NO. 68 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	30	教育大樓七樓NO. 66 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	31	教育大樓七樓NO. 67 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	32	教育大樓六樓NO. 64 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	33	教育大樓六樓NO. 65 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	34	教育大樓五樓NO. 63 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	35	教育大樓五樓NO. 62 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	36	教育大樓四樓NO. 60 飲水機	<1	112.08.15	符合規定
	37	教育大樓四樓NO. 61 飲水機	<1	112.08.15	符合規定

註一：飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6CFU/100mL

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室
 檢驗專用章
 負責人：陳雅洪
 實驗室主任：陳慶洲
 台技水質環保科技檢驗室製表

