

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表


受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	圖書館六樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	2	圖書館三樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	3	圖書館二樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	4	圖書館一樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	5	體育系三樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	6	體育系二樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	7	體育系一樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	8	體育系B <sub>1</sub> 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	9	研究大樓一樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	10	研究大樓八樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	11	研究大樓七樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	12	研究大樓六樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	13	研究大樓五樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	14	研究大樓四樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	15	研究大樓三樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	16	研究大樓二樓 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
		以下空白			

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



台技水質環保科技檢驗室 製表

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	一樓住宿管理中心 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	2	女一舍自強區一樓(中) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	3	女一舍自強區一樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	4	女一舍自強區二樓(中) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	5	女一舍自強區二樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	6	女一舍自強區三樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	7	女一舍自強區三樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	8	女一舍自強區四樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	9	女一舍自強區四樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	10	女一舍自強區五樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	11	女一舍自強區五樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	12	女一舍自強區B <sub>1</sub> 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	13	B <sub>1</sub> 大金會議室 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	14	男一舍B <sub>1</sub> 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	15	女一分舍自強區二樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	16	女一分舍自強區二樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	17	女一分舍自強區一樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	18	女一分舍自強區一樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	19	男一舍莊敬區一樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	20	男一舍莊敬區一樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	21	男一舍莊敬區二樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	22	男一舍莊敬區二樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	23	男一舍莊敬區三樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	24	男一舍莊敬區三樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	25	男一舍莊敬區四樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	26	男一舍莊敬區四樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	27	男一舍莊敬區五樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	28	男一舍莊敬區五樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	29	男一舍自強區五樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	30	男一舍自強區五樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	31	男一舍自強區四樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	32	男一舍自強區四樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	33	男一舍自強區三樓(左) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	34	男一舍自強區三樓(右) 飲水機	<1	113.02.21	符合規定
	35	學一舍B <sub>1</sub> 外勤班休息室 飲水機	<1	113.02.21	符合規定

註一：飲用水質管理條例標準  
 大腸桿菌群:6CFU/100mL  
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。  
 註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



台技水質環保科技檢驗室  
 負責人：陳雅泐  
 微敬至主任：陳慶洲