

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	綜合大樓四樓走廊 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	2	綜合大樓三樓走廊 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	3	綜合大樓十樓走廊NO. L87 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	4	綜合大樓九樓辦公室NO. L56 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	5	綜合大樓九樓走廊NO. L85 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	6	綜合大樓八樓走廊NO. L84 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	7	綜合大樓七樓走廊NO. L83 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	8	綜合大樓六樓走廊NO. L82 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	9	綜合大樓五樓走廊NO. L80 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	10	綜合大樓二樓走廊NO. L76 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	11	圖書館校區停車場NO. L74 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	12	教育大樓三樓男廁旁 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	13	教育大樓二樓NO. L57 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	14	教育大樓一樓NO. L56 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	15	圖書館校區警衛室NO. L73 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	16	圖書館八樓NO. L10 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	17	圖書館七樓NO. L9 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	18	圖書館六樓NO. L8 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	19	圖書館五樓NO. L7 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	20	圖書館四樓NO. L6 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	21	圖書館三樓NO. L5 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	22	圖書館二樓NO. L4 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	23	圖書館B <sub>1</sub> NO. L1 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	24	音樂學院一樓走廊NO. L8 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	25	音樂學院一樓辦公室NO. L9 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	26	管理學院一樓NO. L10 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	27	管理學院二樓NO. L11 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	28	女一舍莊敬區一樓(左)NO. L24 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	29	女一舍莊敬區一樓(右)NO. L23 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	30	女一舍莊敬區五樓(左)NO. L32 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	31	女一舍莊敬區五樓(右)NO. L31 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	32	女一舍莊敬區四樓(左)NO. L30 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	33	女一舍莊敬區四樓(右)NO. L29 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	34	女一舍莊敬區三樓(左)NO. L27 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	35	女一舍莊敬區三樓(右)NO. L28 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	36	女一舍莊敬區二樓(左)NO. L25 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	37	女一舍莊敬區二樓(右)NO. L26 飲水機	<1	112.11.22	符合規定

註一：飲用水質管理條例標準  
 大腸桿菌群:6CFU/100mL  
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。  
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表


受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	生物學系動物房 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	2	學七舍一樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	3	學七舍七樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	4	學七舍六樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	5	學七舍五樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	6	學七舍四樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	7	學七舍三樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	8	學七舍二樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	9	學七舍十二樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	10	學七舍十一樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	11	學七舍十樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	12	學七舍九樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
	13	學七舍八樓 飲水機	<1	112.11.22	符合規定
		以下空白			

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



台技水質環保科技檢驗室 製表